

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

**Presentamos
nuestros sistemas
más activos**

**SEGURIDAD
Y CONTROL**

La protección de la instalación mediante equipos y componentes es nuestra máxima prioridad.

Asesoramiento técnico

Estudio inicial de la instalación para valorar el equipo de seguridad y control que mejor se adapta a las necesidades de la planta.

Instalación y montaje

Montaje mecánico e instalación de los equipos y componentes electrónicos y electromecánicos precisos.

Calibración y puesta en marcha

Adaptación, calibración y verificación de todos los elementos instalados. Puesta en servicio del equipo completo.

Servicio post venta

La prevención debe ser permanente de lo contrario no tendrían sentido los sistemas de seguridad. Masanés realiza planes de mantenimiento de la instalación con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento original.



Explosión en unos silos de grano en Bissyre, Francia.



Accidente provocado por el polvo en Argentina.



Explosión de polvo en una harinera en Brasil.

Protección de elevadores



Sensor de Temperatura de Rodamiento WDB

Tipo NTC (temperatura continua) de -18° a 110°C.
Tipo PTC (fija) 80°C estándar. Otras temperaturas disponibles bajo pedido.

Atex Zonas 20, 21 y 22.
Instalación: Roscado en el engrasador del cojinete.

Desalineamiento de Correa Touchswitch


Tipo: Sensor de contacto.

Atex Zonas 20, 21 y 22.
Utilizado para elevadores con cangilones y tornillos no férricos (Acero inoxidable y plástico).



Supresión y aislamiento químico

En caso de explosión minimiza sus efectos y paraliza el proceso en un corto espacio de tiempo.



Sensor de atascos Binswitch BS15V10AI

Tipo: Sensor capacitivo.
Atex Zonas 20, 21 y 22.



Desalineamiento de correa WDA3V34CAI

Tipo: Sensor inductivo.
Atex Zonas 20, 21 y 22.
Rango de Detección: 50 - 75 mm.



Paneles de ventao

Instalados en diferentes partes del elevador reducen los efectos de una explosión protegiendo su instalación. El número de paneles a instalar y su ubicación depende del KST del producto en bar. m/s.



Desalineamiento de Correa BAP21V34CA

Tipo: Sensor inductivo.
Atex Zonas 20, 21 y 22.
Rango de Detección: 25 - 50 mm.



Control de rotación y deslizamiento de correa

Whirligig + M600/M300/M100.
Atex Zonas 20, 21 y 22.
Alarma por pérdida de velocidad.

Unidades de control



Watchdog Elite
Controla desvío, rotación y deslizamiento de banda, temperatura de rodamientos y atascos.



AB400
Controla desvío de banda de 1 o 2 elevadores.



T400
Controla temperatura de rodamientos de sistemas rotativos (hasta 48 sensores).



T500
Controla temperatura con lectura continua, desvío de banda, rotación y atascos (hasta 256 sensores).

Protección de cintas transportadoras



Desalineamiento de Banda de Péndulo
 Tipo: Sensor de inclinación.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.



Sensor de Temperatura de Rodamiento WDB
 Tipo NTC (temperatura continua) de -16° a 110°C.
 Tipo PTC (fija) 80°C estándar. Otras temperaturas disponibles bajo pedido.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Instalación: Roscado en el engrasador del cojinete.


Sensor de atascos Binswitch BS15V10AJ
 Tipo: Sensor capacitivo.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.



Paro Tirón
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Paro de emergencia en cualquier punto de la cinta transportadora.



Desalineamiento de Correa Touchswitch
 Tipo: Sensor de contacto.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Utilizado para elevadores con cangilones y tornillos no férricos (Acero Inoxidable, plástico).



Control de rotación Whirligig + M800/ M300/M100.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Alarma por pérdida de velocidad.



Báscula de pesaje dinámico
 Preciso sistema de pesaje en cinta para materiales a granel.

Unidades de control



Watchdog Eite
 Controla desvío, rotación y deslizamiento de banda, temperatura de rodamientos y atascos.



AB400
 Controla desvío de banda de 1 o 2 elevadores.



T400
 Controla temperatura de rodamientos de sistemas rotativos (hasta 48 sensores).



T500
 Controla temperatura con lectura continua, desvío de banda, rotación y atascos (hasta 256 sensores).

Protección de sinfines




Control de rotación
Whirligig + M800/M300/M100.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Alarma por pérdida de velocidad.



Sensor de Temperatura de Rodamiento WDB

Tipo NTC (temperatura continua) de -16° a 110°C.
 Tipo PTC (fija) 80°C estándar. Otras temperaturas disponibles bajo pedido.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Instalación: Roscado en el engrasador del cojinete.



Sensor de atascos
Binswitch BS15V10AI
 Tipo: Sensor capacitivo.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.

Unidades de control



T400
 Controla temperatura de rodamientos de sistemas rotativos (hasta 48 sensores).



T500
 Controla temperatura con lectura continua, desvío de banda, rotación y atascos (hasta 258 sensores).

Protección de transportadores Redler




Sensor de Temperatura de Rodamiento WDB
 Tipo NTC (temperatura continua) de -16° a 110°C.
 Tipo PTC (fija) 80°C estándar. Otras temperaturas disponibles bajo pedido.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Instalación: Roscado en el engrasador del cojinete.



Sensor de atascos
Binswitch BS15V10AI
 Tipo: Sensor capacitivo.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.



Control de rotación
Whirligig + M800/M300/M100.
 Atex Zonas 20, 21 y 22.
 Alarma por pérdida de velocidad.



Unidades de control



T400
 Controla temperatura de rodamientos de sistemas rotativos (hasta 48 sensores).



T500
 Controla temperatura con lectura continua, desvío de banda, rotación y atascos (hasta 258 sensores).

Protección y control de silos



Filtro
Filtro colector de polvo, creado para desempolvar neumáticamente los silos.
Cuerpo de acero inoxidable.



Presostato mecánico
Tiene por objeto informar de sobrepresiones durante el cargamento neumático del silo.
Tarado a 400 mm c.a.



Válvula presión/depresión
Protege la estructura del silo de sobrepresiones y depresiones.
Tara de presión 0 y 400 mm c.a



Alarma Acústica



Sensores de nivel
Sensores de paletas rotativas, capacitivos, de radio frecuencia.
Atex Zonas 20, 21 y 22.



Unidad de control
Controla válvula pinch, presostato, filtro, protector de sobrepresión, sirena de alarma e Indicadores de nivel.



Válvulas Mariposa



Indicador de conexión de manguera para llenado.



Válvula Pinch
Cierre de tubo de carga neumática.




Vibradores y fluidificadores

Protección de máquinas rotativas en general



Control de rotación
Whirligig + M800/ M300/M100.
Atex Zonas 20, 21 y 22.
Alarma por pérdida de velocidad.



Sensor de Temperatura de Rodamiento WDB

Tipo NTC (temperatura continua) de -16° a 110°C.
Tipo PTC (fija) 80°C estándar. Otras temperaturas disponibles bajo pedido.
Atex Zonas 20, 21 y 22.
Instalación: Roscado en el engrasador del cojinete.

Unidades de control




T400
Controla temperatura de rodamientos de sistemas rotativos (hasta 48 sensores).



T500
Controla temperatura con lectura continua, desvío de banda, rotación y atascos (hasta 256 sensores).

Protección de temperatura lineal



El detector de calor lineal es un cable que detecta el calor en cualquier punto de su extensión. El cable funciona como un sensor digital de temperatura fija, capaz de activar una alarma cuando se alcanza la temperatura de régimen activadora. Esta acción ocurre en el primer punto calentado en cualquier lugar en la extensión del Detector.

Está especialmente indicado para proteger largas distancias, o en ambientes donde debido a atmósferas polvorientas o de difícil acceso los sensores tradicionales no pueden aplicarse. El cable detector se fabrica en diferentes rangos de temperatura.



Protección de bandejas de cables.



Protección de cintas transportadoras.



Protección de almacenes.



Protección de túneles y galerías.

red masanés

cada día más cerca

DELEGACIONES

■ MASANÉS ALICANTE

Tel. 636 00 18 18
alicante@masanes.com

■ MASANÉS CANARIAS

Tel. 608 74 37 65
canarias@masanes.com

■ MASANÉS GRANADA

Tel. 699 67 79 31
granada@masanes.com

■ MASANÉS LLEIDA

Tel. 973 21 60 61
lleida@masanes.com

■ MASANÉS MURCIA

Tel. 648 65 34 19
murcia@masanes.com

■ MASANÉS ZARAGOZA

Tel. 976 47 05 01
zaragoza@masanes.com

■ MASANÉS ASTURIAS

Tel. 985 73 77 40
asturias@masanes.com

■ MASANÉS CANTABRIA

Tel. 682 29 76 72
cantabria@masanes.com

■ MASANÉS HUELVA

Tel. 690 14 03 95
huelva@masanes.com

■ MASANÉS MADRID

Tel. 918 71 98 08
madrid@masanes.com

■ MASANÉS TARRAGONA

Tel. 626 64 70 51
tarragona@masanes.com

■ MASANÉS BADAJOZ

Tel. 689 31 16 83
badajoz@masanes.com

■ MASANÉS CASTELLÓN

Tel. 630 77 35 90
castellon@masanes.com

■ MASANÉS JEREZ

Tel. 856 81 71 57
jerez@masanes.com

■ MASANÉS MÁLAGA

Tel. 619 48 54 24
malaga@masanes.com

■ MASANÉS VALENCIA

Tel. 961 26 75 41
valencia@masanes.com

■ MASANÉS BARCELONA

Tel. 936 72 48 18
barcelona@masanes.com

■ MASANÉS CÓRDOBA

Tel. 957 38 20 58
cordoba@masanes.com

■ MASANÉS LA RIOJA

Tel. 689 03 75 10
larioja@masanes.com

■ MASANÉS MANRESA

Tel. 936 72 48 18
manresa@masanes.com

■ MASANÉS VALLADOLID

Tel. 681 13 13 12
valladolid@masanes.com

